

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GiK.6640.722.2023
Ks.rob:82/23

Wskazując na mapę, podać i opisać punkty osnowy geodezyjnej, na których wykonano pomiary. Wskazać, na jakich punktach osnowy geodezyjnej wykonano pomiary. Wskazać, na jakich punktach osnowy geodezyjnej wykonano pomiary.

Podlegające ochronie na podstawie art. 15.
art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

acja:

Wiem, że operat techniczny zawierający rezultaty
ć geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument
skał pozytywny wynik weryfikacji.

tem świadoma odpowiedzialności karnej
złożenie fałszywych oświadczeń.

tyfikacja zgłoszenia prac geodezyjnych	GIK.6640.722.2023.i
an służby geodezyjnej, który otrzymał	PODGIK w Kamieniu Pom.
oszenie	ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pom.

konawca prac geodezyjnych	HTH. Pracownia Geodezyjno-Drogowa Wojciech Jegliński ul. Dziwnowska 7b 72-400 Kamień Pomorski
---------------------------	--

oraz data sporządzenia dokumentu weryfikującego wynik pozytywnej weryfikacji i nazwisko oraz nr uprawnień wodowych kierownika prac	Protokół nr 1 z dn 03.11.2023 Geodeta Uprawniony mgr inż. Małgorzata Jeglińska nr upr. 11809
---	---

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Małgorzata Jeglińska
Nr upr. 11809

Kamień Pomorski 23.10.2023r.

Zał. 1.a.rys. – proponowana zmiana lokalizacji stacji zlewczej

Rurociągi spr:
powietrza
Projektowana
nawierzchnia
Granice działk
ewidencyjnych

