

Dokumentacja fotograficzna stolarki otworowej budynku głównego EC ZAWIDAWIE objętych wymianą.



Rysunek 1. Drzwi pomiędzy hallem budynku głównego a kortażem części ZL III; poz.+4,5m



Rysunek 2. Drzwi pomiędzy hallem budynku głównego a kortażem części ZL III; poz.+4,5m oraz drzwi do pomieszczenia Operatorów.



Rysunek 3. Drzwi pomiędzy korytarzem komunikacyjnym a pomieszczeniem zaplecza sanitarnego bud. głównego poz.+4,5m



Rysunek 4. Drzwi do toalety (zaplecze sanitarne) oraz okno uchylne fasady połuniowej w toalecie.



Rysunek 5. Drewniane okno uchylne fasady południowej w pom. gospodarczym (zaplecza sanitarnego)



Rysunek 6. Drzwi zewnętrzne (wejście główne) fasady zachodniej budynku dawnej kotłowni (wyjście ewakuacyjne)



Rysunek 7. Fragment witryny stałej głównego wejścia do budynku dawnej kotłowni.



Rysunek 8. Drzwi zewnętrzne (wyjście ewakuacyjne) widok od wewnątrz.



Rysunek 9. Schody wejścia głównego na poz. +4,5m. Ubytki stopni.



Rysunek 10. Uszkodzenia i ubytki schodów wejścia głównego do budynku.